

# 南会津町内通学路の対策箇所一覧表

平成29年1月31日 現在

南会津町通学路安全推進会議

## 南会津町内通学路の対策箇所一覧表（東部地区）

【田島小学校】

H28.12.2現在

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
町道後原・寺前線	田島のセブンイレブン前歩道と車道の合流点	見通しが悪く、歩道と車道の区別がなく危険	スクールゾーン設置検討 児童へ安全指導、注意喚起	建設課 学校

【対策検討メンバー】 福島県南会津建設事務所、南会津警察署、町教育委員会、町建設課、町住民生活課、小学校

【田島第二小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
町道田部原14号線	田部原の道路（田部原保育所・町営住宅周辺）	見通しの悪い交差点・自転車による飛び出し（交通量も多い）	カーブミラー設置、「とまれ」シール添付 児童への注意喚起を促す看板	住民生活課 学校、PTA
長野・水無線	長野地区の側溝	水深、水量があり危険	児童へ注意喚起を促す看板設置	学校、PTA
	下山根・田部原線との合流地点	横断歩道の場所を学校で検証	横断歩道の設置	学校、南会津警察署
田部・長野線	田島高校から田部T字路（長野字於三段）にかけて	道幅が狭く、安全のため歩道が必要	スクールゾーン設置要望 児童へ安全指導、注意喚起	建設課 学校

【対策検討メンバー】 福島県南会津建設事務所、南会津警察署、町教育委員会、町建設課、町住民生活課、小学校

【桧沢小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
町道東106号線	針生鳥井戸付近の道路（針生簡易郵便局周辺）	集落内の主要道路だが、狭く、曲がり角があり見通しが悪い。自販機利用のため曲がり角に駐車していたりすることも多い。歩道と車道の区別がない。	カーブミラー交換、支柱ペンキ再塗装要望 塩素カリウムの散布 児童へ安全指導、注意喚起	住民生活課 建設課 学校
国道289号	上塩江停留所	11月よりバスに乗る児童の待避所が狭く、近くに側溝がある。	国道289号（カーブ）に減速マーク 横断歩道の設置要望 児童へ安全指導、注意喚起	南会津建設事務所 南会津警察署 学校

【対策検討メンバー】 福島県南会津建設事務所、南会津警察署、町教育委員会、町建設課、町住民生活課、小学校

【荒海小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
国道121号	中荒井農産物直売所付近	川島から来る車の視界が悪い上に、スピードが出ている。横断歩道がないので中荒井グラウンドへ行くときに危険。	児童への安全指導、注意喚起 速度取締、パトロールを実施	学校、南会津警察署
国道121号	川島「金地橋バス停」付近	冬期間バス通学になるが、交通量が多いので道路を渡るのが困難になる。	児童への安全指導、注意喚起 速度取締、パトロールを実施	学校、南会津警察署
町道関本・古内線	藤生 磐根橋付近	街灯少なく、夕方から歩行者が見えづらくなる。	PTA地区委員長より藤生区へ要望	PTA
町道居平1号線	糸沢—糸沢センターT字路	見通しが悪い	ミラー設置要望	
町道居平1号線	糸沢 山口さん宅T字路	見通しが悪い	ミラー設置、路面標示、看板設置を検討	住民生活課

【対策検討メンバー】 福島県南会津建設事務所、南会津警察署、町教育委員会、町建設課、町住民生活課、小学校

## 南会津町内通学路の対策箇所一覧表（西部地区）

【館岩小学校】

H28.12.2現在

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
国道352号	八総の井桁橋	井桁橋の歩道が片側しか無く、横断する必要がある。	児童への安全指導、注意喚起 ※今回をもって、対策箇所から外す。	学校

【対策検討メンバー】 福島県山口土木事務所、南会津警察署、町教育委員会、町住民生活課、館岩支所振興課、小学校

【伊南小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
町道小塩線他	旧小学校脇の5差路	見通しが悪く、車の接近に気づくにくい。	道路横断歩道のリペイント 児童への安全指導、注意喚起	南会津警察署 学校
国道401号	国道401号の横断	観光シーズンになると交通量が増え、スピードも出す。	児童への安全指導、注意喚起 信号機の予告信号(点滅式)の設置検討	学校 南会津警察署
町道千苅1号線	古町 須賀屋旅館～伊南小前	歩道がなく、道幅も狭い	町道の拡幅検討(歩道設置もしくはカラー舗装)	伊南総合支所振興課、教委分室

【対策検討メンバー】 福島県山口土木事務所、南会津警察署、町教育委員会、町住民生活課、伊南支所振興課、小学校、PTA

【南郷小学校】 ※H26年度は合同点検未実施

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
国道401号	南会津町山口字堀田～松原上	横断歩道のペイントが薄くなり見えづらい。 カーブミラーが古くなっている。	道路横断歩道のリペイント カーブミラー等の修繕	南会津警察署 南郷総合支所町民課 福島県山口土木事務所

【対策検討メンバー】 福島県山口土木事務所、南会津警察署、町教育委員会、町住民生活課、南郷支所町民課・振興課、PTA